



MX

Diagrama Realista do Circuito de Força

Fonte com 4 terminal(is) sem ligação identificada; consultar pendências.

Ref. 12

PE


-Q
Disjuntor tripolar

-Q1
Disjuntor tripolar

-KM4
Contator

-KM5
Contator

-M
Motor · caixa de terminais



MX

Diagrama Realista do Circuito de Comando

Fonte com 4 terminal(s) sem ligacao identificada; consultar pendencias.

